



کوشش رادیاتور

KOOSHESH RADIATOR



رادیاتور خودرو، کوشش رادیاتور

صادر کننده رادیاتور خودرو به بیش از ۲۵ کشور جهان در ۴ قاره



- ✓ اولین شرکت دریافت کننده استاندارد ملی اجباری **INSO 3224** در صنعت تولید رادیاتورهای آلومنیومی خودرو
- ✓ اولین شرکت دریافت کننده گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت IATF 16949 در صنعت تولید رادیاتور خودرو
- ✓ اولین مرجع صلاحیت دار برای آزمونهای انواع رادیاتور خودرو از موسسه استاندارد ملی ایران و دارنده استاندارد بین المللی **ISO/IEC 17025**

● خریدار گرامی:

ضمن سپاس از حسن انتخاب و اعتماد شما در راستای حمایت از تولید ملی و خرید محصولات شرکت تولیدی کوشش رادیاتور، خواهشمند است نکات مندرج در کارت گارانتی را به دقت مطالعه نمایید.

● باز شدن پرج مخازن

۱- عدم عملکرد صحیح در رادیاتور

چنانچه سپاهاب درب به هر دلیلی در هنگام بالا رفتن دما و فشار عمل نکند و فشار درون رادیاتور را تعدیل نکند، مشکل مذکور بوجود می‌آید.

۲- عدم عملکرد صحیح ترمومتر

چنانچه ترمومتر رادیاتور در دمای تعیین شده عمل نکند احتمال بالا رفتن دما و فشار درون رادیاتور افزایش یافته و این موضوع باعث تخریب رادیاتور می‌گردد. (دقت شود ترمومتر در طول سال از مدار خارج نشود.)

۳- عدم عملکرد صحیح فن رادیاتور و اتریمپ

که باعث بالا رفتن دما و فشار درون رادیاتور خواهد شد.

۴- نقص فنی سرسیلندر و واشر سرسیلندر

نقص فنی در هر کدام از این قطعات موجب بروز دایر اعدام می‌گردد:
اول: وارد شدن هوا به درون موتور و به دنبال آن مختل شدن گردش آب و افزایش دما.
دوم: مخلوط شدن آب و روغن موتور که عدم تشخیص به موقع این موارد باعث تخریب رادیاتور می‌گردد.

۵- عدم هواگیری

عدم هواگیری کامل رادیاتور و موتور خودرو در هنگام نصب و یا تعویض مایع ضدیخ.



● رسوب گرفتگی شبکه

چنانچه برای آب رادیاتور از مایع استاندارد استفاده نشود یا از مایع دارای املح استفاده شود و یا به هر دلیلی جریان برق وارد مدار گردش آب شود ایراد رسوب گرفتگی در لوله‌های شبکه بوجود می‌آید و این رسوبات علاوه بر مختل نمودن عملکرد رادیاتور، باعث بروز خوردگی مصفحة و لوله می‌شود که در نهایت منجر به سوراخ شدن شبکه رادیاتور می‌گردد.

تمویله می‌شود جهت جلوگیری از بروز این مشکل از عملکرد صحیح اتصالات برقی خودرو اطمینان حاصل نموده، مایع درون رادیاتور ترکیبی از آب مقتدر و مایع ضد بخ استاندارد باشد و در صورت عدم داری رادیاتور را سالی یک نوبت تعویض نمایید.

● ضربه خوردگی شبکه و شکستگی مخازن

با توجه به اینکه رادیاتور یک محصول آسیب پذیر در مقابل ضربه‌های وارده است، در صورت عدم دقت در حمل و نقل و یا هنگام نصب بر روی خودرو احتمال آسیب دیدگی رادیاتور وجود دارد.
به همین دلیل در صورت ایجاد ضربه خوردگی بر روی شبکه و یا مخازن، یا هرگونه تغییر فنی و ظاهری محصول از دوره گارانتی خارج خواهد شد.



راهنمای لیبل QR code



62466997382
3027722196209
290433010035
1402/08/17

- ۱- سریال کالا
- ۲- شناسه رهگیری
- ۳- شناسه کالا
- ۴- تاریخ تولید

جهت فعالسازی گارانتی لطفاً سریال کالا را به شماره ۲۰۰۵۰۳۵۶۲ پیام نمایید.



● مواردی که در آن، محصول تحت پوشش گارانتی قرار خواهد گرفت:

● نشتی لوله

این مورد نشتی از محل احتمال لوله به مصفحة در شبکه رادیاتور می‌باشد که در صورت عدم وجود آثار رسوب گرفتگی و ضربه خوردگی مشمول گارانتی خواهد بود.

● نشتی پرج صفحه

نشتی از احتمال مخزن پلیمری و مصفحة آلومینیومی در صورت عدم تغییر شکل فیزیکی (باز شدن پرج صفحه) مشمول گارانتی خواهد بود.

● نشتی از محل جوش گلوبی و بدنه مخزن پلیمری

این نوع نشتی (در صورت عدم وجود آثار شکستگی در قسمت مربوطه) مشمول گارانتی خواهد بود.

● نشتی شبکه

نشتی از شبکه رادیاتور که فاقد آثار ضربه خوردگی و پوسیدگی باشد.

«بخش دوم»

مواردی که در آن، محصول تحت پوشش گارانتی قرار خواهد گرفت:

- **نشتی لوله**
نشتی از محل اتصال لوله‌های شبکه به منیفولد.
- **نشتی از محل اتصالات**
نشتی از محل جوش اتصالات یا مغزی‌های ورودی و خروجی.
- **نشتی شبکه**
نشتی از شبکه بدون داشتن علائم ضربه خورده.



به منظور افزایش طول عمر محصول در زمان استفاده به نکات زیر توجه نمایید:

- دقت نمایید هنگام روش نمودن خودرو، سیستم کولر اتوبیل در وضعیت خاموش باشد.
- معموناً در مجرى هوای ورودی نوعی فیلتر چهت تصوفیه هوا در نظر گرفته شده، با توجه به اینکه جداره‌های این فیلتر به مرور زمان توسط ذرات گرد و غبار آلوهه می‌شوند، لازم است هر چند وقت یکبار آن را بازدید نموده و در صورت لزوم تعویض نمایید.
- توصیه‌هی شود از کاز R134A جهت شارژ کولر استفاده گردد.
- بهتر است هر چند وقت یکبار سطح پره‌های کندانسور توسط هوای فشرده و یا فشار آب تمیز شود تا از کاهش راندمان سیستم کولر خودرو جلوگیری گردد، دقت نمایید فشار آب به اندازه‌ای نباشد که موجب دفرمگی پره‌های کندانسور گردد.
- بر روی لوله و شیلنگ‌های کولر خودرو، دو ناحیه برای شارژ کاز (شیر شارژ فشار بالا و شیر شارژ فشار پایین) وجود دارد. توجه نمایید در پوشش‌های پلاستیکی مربوط به آنها سالم بوده و بصورت صحیح در محل خود نصب شده باشند. در غیر اینصورت امکان تخلیه گاز کولر از این نقاط، به مرور زمان وجود دارد.
- جهت جلوگیری از آسیب‌دیدگی کمپرسور کولر خودرو از شارژ بودن کاز کولر اطمینان حاصل نمایید.

مواردی که محصول را از پوشش گارانتی خارج می‌نماید:

- نداشتن و یا مخدوش شدن تاریخ تولید بر روی محصول و کارت گارانتی.
- **ضربه خورده شبکه**
با توجه به اینکه کندانسور یک محصول آسیب‌پذیر در مقابل ضربه‌های وارد است، در صورت عدم دقق در حمل و نقل یا هنگام نصب بر روی خودرو احتمال آسیب دیدگی کندانسور وجود دارد. به همین دلیل در صورت ایجاد ضربه خورده، محصول از دوره گارانتی خارج خواهد شد.
- در صورت ایجاد هرگونه تغییر فنی و یا ظاهری، محصول از دوره گارانتی خارج خواهد شد.




جهت فعلی‌سازی گارانتی لطفا سریال کالا را به شماره ۰۵۶۵۳۰۰۵۰۰۲ پیامک نمایید.



- هر گونه تغییر یا تعییر بر روی رادیاتور بخاری
- ضربه خوردگی شبکه و مخازن آلومینیومی
- ضربه خوردگی لوله‌ها
- شکستگی مخازن

«بخش سوم» نحوه صحیح موتوربخاری‌های تولید شده با فرآیند اکسپند

طبق عکس پیوست برای موتوربخاری در قاب حتماً می‌باشد نیروی اعمالی از قسمت مشاهده شده بر روی عکس و از دیواره و کف مخزن باشد تا از صدمه زدن به محصول جلوگیری گردد و در صورتی که فشار اعمالی برای موتوربخاری محصول از قسمت جلو و محل نشیمن لوله آبرو باشد قطعه دچار دفرمگی و لقی صفحه می‌گردد که در صورت بروز این ایجاد محصول از گارانتی خارج می‌گردد. ضمن آنکه این موضوع در بخاری‌های لوله بلند متحرک نیز می‌باشد رعایت گردد.



نحوه آزمایش



با توجه به اینکه بخاری یک محصول آسیب‌پذیر در مقابل ضربه‌های وارد است، در صورت عدم دقت در حمل و نقل یا هنگام نصب بر روی خودرو احتمال آسیب دیدگی بخاری وجود دارد.
به همین دلیل در صورت ایجاد ضربه خوردگی بر روی شبکه و یا مخازن، محصول از دوره گارانتی خارج خواهد شد.

- ۱- نشستی لوله
این مورد نشستی از محل اتصال لوله به صفحه در شبکه رادیاتور می‌باشد که در صورت عدم وجود آنار رسوب گرفتگی، ضربه خوردگی و عدم لقی صفحه مشمول گارانتی خواهد بود.
- ۲- نشستی پرج صفحه
نشستی از مخزن پلیمری و صفحه آلومینیومی در صورت عدم تغییر شکل فیزیکی (باز شدن پرج صفحه).
- ۳- نشستی از محل بدنده مخزن پلیمری
در صورت عدم وجود آنار شکستگی در قسمت مربوطه.
- ۴- نشستی شبکه
نشستی از شبکه رادیاتور که فاقد آنار ضربه خوردگی و پوسیدگی باشد.
- ۵- نشستی از محل اتصال مخزن آلومینیومی
نشستی از محل اتصال مخزن آلومینیومی به صفحه در صورت عدم تغییر شکل و ضربه خوردگی.
- ۶- نشستی از محل دور لوله آبرو



جهت فعالسازی گارانتی لطفاً سریال کالا را به شماره ۰۵۳۵۶۰۵۰۰۲ پیامک نمایید.

• نشتی لوله

- این مورد نشتی از محل اتصال لوله به صفحه در شبکه رادیاتور می‌باشد که در صورت عدم وجود آثار رسوب گرفتگی و ضربه خورده معمول گارانتی خواهد بود.

• نشتی اتصالات

- نشتی از محل جوش مخازن بر روی صفحه و اتصالات لوله‌های ورودی و خروجی در صورت عدم تغییر در شکل ظاهری

• نشتی شبکه

- نشتی از شبکه رادیاتور که فاقد آثار ضربه خورده و پوسیدگی باشد.



محصولات عرض و بروز

به منظور افزایش طول عمر محصول در زمان استفاده به نکات زیر توجه نمایید:

- از باز نمودن درب رادیاتور در هنگام کارکرد موتور خودرو و بالاصله پس از خاموش کردن خودرو جدا خودداری نمایید.

ترموستات را در طول سال از مدار گردش آب خارج ننکنید.

- در هنگام نصب دقت شود رادیاتور دقیقاً در موقعیت خود موقتاً شده و از اتصال صحیح شیلنگ های ورودی و خروجی به رادیاتور اطمینان حاصل گردد.

در صورت نیاز به هوا گیری پس از تعویض آب رادیاتور یا ضربه، هواگیری به طور کامل انجام پذیرد.

جهت باز نمودن گرفتگی لوله های رادیاتور از اشیاء، نوک تیز و محلول های اسیدی استفاده نشود.

- حجم مایع رادیاتور می‌بایست ۱ تا ۲ سانتی متر زیر دهنده تغذیه قرار گیرد و در خودروهایی که دارای منبع انبساط می‌باشد سطح آب حدفاصل شاخمن تعیین شده بر روی منبع انبساط باشد.

مایع استاندارد جهت استفاده در رادیاتور می‌بایست ترکیبی معادل ۵۰٪ آب مقطر و ۵۰٪ ضدیخ باشد.

- برای خودروهای سنگین و راهسازی که در معادن و مکانهایی که دارای گازهای معدنی می‌باشند، بهتر است از رادیاتورهای پره فولولای استفاده گردد.

- استفاده از محلول نامناسب و ضد بیخ های غیر استاندارد که باعث خوردگی و پوسیدگی رادیاتور خواهد شد.


- انجام هرگونه تغییرات فنی و ظاهري بر روی رادیاتور و شبکه.

• ضربه خورده شبکه

باتوجه به اینکه رادیاتور یک محصول آسیب پذیر در مقابل ضربه های وارد است، در صورت عدم دقیت در زمان حمل و نقل محصول و یا نصب بر روی خودرو، اختلال آسیب دیدگی رادیاتور وجود دارد، به همین دلیل در صورت ایجاد ضربه خورده بروی شبکه یا مخازن، محصول از پوشش گارانتی خارج خواهد شد.

QR code لیبل	
62466997382	۱- سریال کالا
3027722196209	۲- شناسه رهگیری
2904330100035	۳- شناسه کالا
1402/08/17	۴- تاریخ تولید
پلاک رديابي و شناساني	

جهت فعالسازی گارانتی لطفا سریال کالا را به شماره ۲۰۰۰۳۵۶۲ پیامک نمایید.



• نشتی لوله

این مورد نشتی از محل اتصال لوله به صفحه در شبکه بخاری می‌باشد که در صورت عدم وجود آثار رسوب گرفتگی و ضربه خوردنگی مشمول گارانتی خواهد بود.

• نشتی اتصالات

نشتی از محل جوش کاری مخازن بر روی صفحه و اتصالات لوله‌های ورودی و خروجی.

• نشتی شبکه

نشتی از شبکه بخاری که فاقد آثار ضربه خوردنگی و پوسیدگی باشد.


نشتی از محل تکمیل کاری مخازن بر روی صفحه در صورت عدم تغییر در ظاهر آن مشمول گارانتی خواهد بود.



به منظور افزایش طول عمر محصول در زمان استفاده به نکات زیر توجه نمایید:

- ترمومتر را در طول سال از مدار گردش آب خارج نکنید.
- در هنگام نصب دقیقاً در موقعیت خود موتاز شده و از اتصال صحیح شیلنگ های خروجی و خروجی به بخاری اطمینان حاصل گردد.
- در صورت نیاز به هواگیری پس از تعویض آب بخاری و یا ضد بخ هواگیری به طور کامل انجام بذیرد.
- جهت باز نمودن گرفتگی لوله های بخاری از اشیا، نوک تیز و محلول های اسیدی استفاده نشود.
- مایع استاندارد جهت استفاده در بخاری می بایست ترکیبی معادل ۵۰٪ آب مقتدر و ۵۰٪ ضد بخ باشد.

نحوه رذیابی و شناسایی محصول



• نحوه رذیابی و شناسایی محصول

	QR code	راهنمای لیبل	
6246997382 302772216209 2904330100035 1402/08/17		۱- سریال کالا ۲- شناسه رهگیری ۳- شناسه کالا ۴- تاریخ تولید	
		۱- سریال کالا ۲- شناسه رهگیری ۳- شناسه کالا ۴- تاریخ تولید	
			پلاک رذیابی و شناسایی

جهت فعالسازی گارانتی لطفاً سریال کالا را به شماره ۰۰۰۰۳۵۶۲ پیامک نمایید.